

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 171/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №89»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Оренбурга по пожарному надзору № 171
от « 15 » марта 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 19 » марта 2021 г. по 11 ч 00 мин. « 6 » апреля 2021 г.
проведена проверка
начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу
и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области
Шумов Сергей Юрьевич.

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №89», по адресу: г.Оренбург, ул. Челюскинцев 17

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим Михайловой Юлией Борисовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Отделка потолка в помещении музыкального зала выполнена из материалов класса пожарной опасности более, чем КМ1	ст. 134 п.8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ	05.04.2022	
2	Эвакуационный выход из помещения музыкального зала выполнен шириной менее 1,2м (фактически	п.5.1.4 СП 1.13130.2020	05.04.2022	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	0,78м)			
3	Отделка потолка и покрытие пола в помещениях групповых ячеек (группа №1, группа №2, группа №3, группа №4, помещение спальни группы №3, учебный класс) выполнены из материалов класса пожарной опасности более, чем КМ2	ст. 134 п.7 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ	05.04.2022	
4	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации (коридор первого этажа), при двустороннем расположении дверей, выполнена менее 1,0м (фактически ширина коридора 1,23м, ширина дверного полотна 0,8м)	п.4.3.3, п.4.3.4 СП 1.13130.2020	05.04.2022	
5	Помещение пищеблока не выделено противопожарными перегородками 1-го типа	п. 5.5.2 СП 4.13130.2013	05.04.2022	
6	В помещении пищеблока предел огнестойкости заполнения проема (двери) в противопожарной преграде выбран без учета из типа противопожарной преграды	ст. 4, 6, 59, 88 таб. 23 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013	05.04.2022	
7	Эвакуационный выход из помещения пищеблока выполнен шириной менее 0,8м (фактически 0,68м)	п.4.2.19 СП 4.13130.2013	05.04.2022	
8	Ширина эвакуационного выхода из коридора второго этажа в лестничную клетку выполнена менее 1,2м (фактически 0,66м)	п.5.1.4 СП 1.13130.2020	05.04.2022	
9	Ширина маршей лестниц лестничных клеток (правое крыло здания, левое крыло здания) выполнена менее 1,35 м. (фактически левое крыло 0,89м, правое крыло 0,98м)	п. 4.4.1 СП 1.13130.2020	05.04.2022	
10	Ширина эвакуационных выходов из групповой ячейки (группа №4) выполнена менее 1,2 м. (фактически 0,78м-0,88м)	п.5.1.4 СП 1.13130.2020	05.04.2022	
11	В полу на путях эвакуации (группа №4) допущен перепад высот без устройства пандуса с уклоном 1:6	п.4.3.5 СП 1.13130.2020	05.04.2022	
12	Размещение точечных пожарных	п.13.3.6 СП	05.04.2022	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	извещателей в помещениях выполнено на расстоянии менее 0,5м от электросветильников	5.13130.2009		
13	Ширина эвакуационного выхода из помещения игровой группы №3 выполнена менее 1,2м (фактически 0,70м)	п.5.1.4 СП 1.13130.2020	05.04.2022	
14	Помещение игровой группы №3 не обеспечено двумя эвакуационными выходами	п.5.1.3 СП 1.13130.2020	05.04.2022	
15	Ширина эвакуационного выхода из помещения спальни группы №3 выполнена менее 1,2м (фактически 0,78м)	п.5.1.4 СП 1.13130.2020	05.04.2022	
16	Ширина эвакуационных выходов из помещения учебного класса выполнена менее 1,2м (фактически 0,76м)	п.5.1.4 СП 1.13130.2020	05.04.2022	
17	Ширина эвакуационных выходов из групповой ячейки (группа №2) выполнена менее 1,2 м. (фактически 0,77м)	п.5.1.4 СП 1.13130.2020	05.04.2022	
18	Эвакуационные выходы из помещения спортивного зала выполнены шириной менее 1,2м (фактически 0,78м-0,88м)	п.5.1.4 СП 1.13130.2020	05.04.2022	
19	Ширина эвакуационных выходов из групповой ячейки (группа №1) выполнена менее 1,2 м. (фактически 0,66м-0,88м)	п.5.1.4 СП 1.13130.2020	05.04.2022	
20	Эвакуационный выход из подвального этажа не выполнен непосредственно наружу обособленным от общей лестничной клетки здания	п.4.2.2 СП 1.13130.2020	05.04.2022	
21	К зданию детского сада не предусмотрен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон	п.8.1 СП 4.13130.2013	05.04.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области
Шумов С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«6» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

« 06 » апреля 2021 г.




(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": 8(3532)308-999